

## **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest naprawa uszkodzeń powstałych na zewnętrznej i wewnętrznej, nowej części budynku Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”, mieszczącego się przy ul. Kopernika 1 w Skarszewach.

### **2. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest naprawa wewnętrznych i zewnętrznych uszkodzeń nowej części budynku przedszkola. Przed złożeniem oferty zaleca się wizję lokalną w przedszkolu.

#### **2. Stan istniejący**

Wewnętrzne uszkodzenia:

- Spękania na łączeniu płyt G-K ze ścianą murowaną,
- Spękania na łączeniu ściany murowanej z żelbetową w całym budynku,
- Łuszcząca się farba na ścianie holu wzdłuż schodów,
- Spękane płytki na ścianach łazienki
- Zniszczone kasetony (zacieki) w dwóch pomieszczeniach

Zewnętrzne uszkodzenia:

- Obniżenie kostki brukowej wokół wpustu deszczowego
- Przesunięcie obrzeża przy skarpie wejściowej na plac zabaw
- Spękane, odpadające płytki na schodach wejściowych na piętro budynku
- Spękania , odpadająca farba i struktura na elewacji zewnętrznej
- Luźna futryna głównych drzwi wejściowych na parterze.

*Fot.1 Wewnętrzne uszkodzenia wymagające napraw*

*Fot.2 Zewnętrzne uszkodzenia wymagające naprawy*

### **3. Projektowane rozwiązania.**

Wewnętrzne uszkodzenia:

- Naprawa spękań na łączeniu płyt G-K ze ścianą murowaną,
- Naprawa spękań na łączeniu ściany murowanej z żelbetową w całym budynku,
- Usunięcie łuszczącej się farby na ścianie holu wzdłuż schodów, pomalowanie na obecnie istniejący kolor lub zbliżony

- Usunięcie spękanych płytek na ścianach łazienki i położenie nowych, w takim samym lub zbliżonym kolorze
- Wymiana części kasetonów w pomieszczeniach zaplecza sanitarnego i pokoju nauczycielskiego

Zewnętrzne uszkodzenia:

- Poprawa podłoża, podwyższenie obniżonej kostki brukowej wokół wpustu deszczowego mieszczącego się na tylnej części wjazdu do budynku
- Wzmocnienie osuwającego się obrzeża przy skarpie wejściowej na plac zabaw
- Usunięcie spękanych, odpadających płytek na schodach wejściowych, na piętro budynku, położenie nowych w dowolnym kolorze
- Naprawa spękań, usunięcie odpadającej farby i struktury na elewacji zewnętrznej, położenie nowej struktury i farby w miejsce usuniętej
- Wzmocnienie luźnej futryny głównych drzwi wejściowych na parterze.